

ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EEM) ມີເຈຕະນາ ເພື່ອຕີລາຄາຜົນກະທົບຂອງການປ່ອຍນຳເສັງ ໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາຂອງໂຮງງານ ເຢືອໄມ້ ແລະເຈັຍ KL ທີ່ພວກເຮົາສົມມຸດຂຶ້ນມາ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຢ່າງໜ້ອຍ ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານ ຄວນຈະອອກແບບ ເພື່ອປົກປ້ອງປາ, ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປາ ແລະການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງປະມົງ. ໂຄງການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານຄວນເໝາະສົມ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ ມັນຕ້ອງສາມາດບັບຕົວໄດ້ດີ ເພື່ອສະໜອງຕອບການປົງປັງຢູ່ໃນການກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼືສັງເກດໄດ້. ຖ້າວ່າຈຳເປັນຕ້ອງກວດເບິ່ງ ຕົວຊີ້ວັດໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີຕໍ່ມີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບອັນໃໝ່ທີ່ສົງເກດເຫັນໃນພື້ນທີ່ສຶກສາຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກນັ້ນ ໂຄງການຕັ້ງອົາຕົວຊີ້ວັດໃໝ່ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້.

ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນ:

1. ຄວາມຕ້ອງການອອກແບບລ່ວງໜ້າ
2. ແຜນງານເກັບຕົວຢ່າງ-ການສຶກສາຕິດຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ປະກອບດ້ວຍການຕິດຕາມໃນພາກສະໜາມ ແລະການທິດສອບໃນຫ້ອງທິດລອງ.

ຄວາມຕ້ອງການອອກແບບລ່ວງໜ້າ

ໂຮງງານ KL ອາດພູງແຕ່ຕ້ອງອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການນີ້ເຫັນວ່າ ນອກຈາກຈະມີແຜນການຂະຫຍາຍໂຮງງານຕົ້ນອີກຢູ່ໃນອະນາຄົດ. ຖ້າວ່າຂະບວນການປ່ອຍນຳເສັງຂອງໂຮງງານ, ສະຖານທີ່ປ່ອຍອອກ ແລະ ສະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບ ບໍ່ປົງແປງຜົດວິກກະຕິຕະຫຼອດເວລາ, ຈາກນັ້ນຂຶ້ນມູນຕໍ່ໄບນີ້ຄວນມີຄວາມຕ້ອງການ ພຽງແຕ່ຄືກັບເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

(EIA) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນສຳລັບການຂະຫຍາຍໂຮງງານທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນປະຈຸບັນ. ຂຶ້ນູນທີ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະອອກແບບລ່ວງໜ້າປະກອບດ້ວຍ:

- ຂະໜາດພື້ນທີ່ຂອງການສຶກສາ ລວມທັງເຂດປະສົມນຳເສັງ ແລະເນື້ອທີ່ອາງອີງທີ່ເປັນຕົວແກນ.
- ການອະທິບາຍທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງລະອຽດພູງພໍສຳລັບການຄັດເລືອກສະຖານິຕັ້ງບົດຕົວຢ່າງສັດບໍ່ມີກະດຸກສັນຫຼັງຢູ່ໃນນັ້ນທີ່ເໝາະສົມ
- ຄຸນນະພາບ ແລະການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງປະມົງໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບ (ເຊັ່ນ ການຫາປາໄດຍປະຊາຊົນ)
- ຂຶ້ນູນກ່ຽວກັບຄວາມອຸດິມສົມບຸນທຸກຖານຂອງປາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສຶກສາ ແລະການຄັດເລືອກປາ 2 ຊະນິດທີ່ບໍ່ເຄື່ອນທີ່
- ການຈົດບັນທຶກບັນດາບັດໃຈລົບກວນ ຫຼືປັດໃຈທີ່ມີອິດທີ່ພົນ ທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢູ່ໃນການອອກແບບການສຶກສາ ແລະການແປຜິນໄດ້ຮັບ.
- ຄຸນນະພາບຂອງນຳເສັງ ແລະການອະທິບາຍ.

ການໝາຍເຂດປະສົມແມ່ນສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖານິຕັ້ງອີງນອນຢູ່ໃນເຂດນີ້ ແລະສະຖານິຕັ້ງອີງນອນຢູ່ນອກເຂດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງດີ. ໃນນັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບສ່ວນໝາຍ ເຂດເຈືອຈາງຄວາມເຂັ້ມຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການປົງແປງໃນການໄໝຂອງແມ່ນທີ່ ແລະອັດຕຣາ ແລະປະລິມານການປ່ອຍນຳເສັງ. ໂດຍທີ່ໄປ ເຂດປະສົມຂອງນຳເສັງສູງສຸດ ແລະສະພາບສະເລ່ຍຈາວນານ. ບັນດາຈຸດໃນຂົງເຂດເຈືອຈາງຄວາມເຂັ້ມຕໍ່ສຸດ ສ່ວນໝາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍນຳເສັງ. ບັນດາ

ຈຸດຢູ່ນອກເຂດທີ່ມີຂະໜາດສູງສຸດບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍນັ້ນເສັງ ແລະອາດສາມາດເຫັນສີມເປັນສະຖານີອ້າງອື່ງ. ສະພາບສະເລົ່າງວານນາມກຳນົດທຸກໆເຜີນໄດ້ຮັບຍາວນານຂອງການປ່ອຍນັ້ນເສັງ.

ເມື່ອໄດ້ກຳນົດເຂດປະສົມນີ້ເສັງແລ້ວກໍສາມາດຈຳແນກເນື້ອທີ່ສະສົມໄດ້, ເມື່ອຄວາມໄວ້ຂອງນັ້ນຫຼຸດລົງ ພາກສ່ວນນ້ອຍຫຼັກຕົກຕະກອນລົງໃນພັກສ່ວນນ້ອຍສຸດຕົກຕະກອນຢູ່ໃນພັກສ່ວນທີ່ມີຄວາມໄວ້ຂອງນັ້ນໃຫຍ່ຕໍ່ສຸດ. ການວິໄຈໂຄງສ້າງຂອງຊຸມຊົນໃນພັກສ່ວນນີ້ຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ສະສົມຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການກຳນົດຜົນກະທົບຈາກນີ້ເສັງຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມນີ້.

ບັນດາລັກສະນະທີ່ຄວນໄດ້ກຳນົດ ແລະແຕ່ມເປັນແຜນທີ່ສຳລັບການສຳຫຼວດ ແລະຈັດປະເພດທີ່ຢ່ອງໄສໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນຕາຕະລາງທີ່ 1. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການຈຳແນກບັນດາບັດໃຈລົບກວນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເຊັ່ນການປ່ອຍນັ້ນເສັງອອກຈາກໂຄງການ ແລະກົດຈະກຳອື່ນໆ ຫ້ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ພັກສ່າ-ສຳຄັນໃນການອອກແບບໂຄງການຕິດຕາມ ແລະໃນການແບບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຕິດຕາມ. ຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດ ແລະການຈັດປະເພດທີ່ຢ່ອງໄສໄດ້ນັ້ນທີ່ໃຊ້ເນື້ອຈັດວາງສະຖານນີ້ເກັບຕົວຢ່າງທີ່ມີທີ່ຢ່ອງໄສຄ້າຍຄືກັນ ຢູ່ໃນພັກສ່າ-ສຳຄັນ ແລະເນື້ອທີ່ອ້າງອື່ງ.

ການສັງລວມປະຫວັດ ແລະການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານຄວນກວມເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານ, ການປິດບັດນັ້ນເສັງ ແລະການຕົກເຮັງແບບບັງເຊີນຫຼຸກ໌ຢ່າງ ຫ້ອາດເກີດຂຶ້ນ. ການສັງລວມການດຳເນີນງານໃນປະຈຸບັນ ແລະໃນອະດີດສາມາດເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການຈຳແນກບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກບັນດາການປະຕິບັດການດຳເນີນງານທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ມອກຈາກນັ້ນ, ຄວນກວມລວມເອົາ ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງນັ້ນເສັງຈາກໂຮງງານ ເຊັ່ນ:

- ອ່າ pH, ການໄໝ ແລະອັຕຣາຊີກນຳໄຟຟ້າ
- ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີຫາງຊີວະເຄີມ
- ເມັດລະອອງລອຍໃນນ້ຳຫັງໝົດ (TSS)
- ຄວາມເຂັ້ມຂອງຫາດດີອົກຊັນ.

ແຜນງານເກັບຕົວຢ່າງ

ພັກສ່າສຳລັບໂຄງການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກໂຮງງານ KL ຂອງພວກເຮົາ ປະກອບມີ ສະຖານທີ່ເກັບຕົວຢ່າງ 8 ແຫ່ງ, ເຊັ່ນວ່າ ສະຖານນີ້ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນຮູບທີ່ 1. ບັນດາສະຖານນີສາມາດນຳຄົນໄດ້, ເກັບຕົວຢ່າງຄົນໄດ້ ແລະຈັດວາງໄດ້ຫາງປະລິມານ (ໝາຍຄວາມວ່າ ນຳໃຊ້ເສັ້ນແວງ ແລະເສັ້ນຂະໜານ). ພັກສ່າໄດ້ແບ່ງອອກເປັນພັກສ່າທີ່ອ້າງອື່ງ ແລະພັກສ່າກຳນົດ. ເຕະນາທີ່ໄວ້ໃປຂອງແຜນງານເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກພັກສ່າທີ່ສຳພັດ ແລະເນື້ອທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບເພື່ອກຳນົດວ່າຜົນກະທົບຕົກດັບໄວ້ ຄວນໃຫ້ມີສະຖານນີໃກ້ສະໜາມ ສະຖານນີ້ຢູ່ໃກ້ເຫົ່າທີ່ໄດ້ກັບຈຸດປ່ອຍນັ້ນເສັງ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ນອກເຂດປ່ອຍນັ້ນເສຍເປື້ອຕົ້ນ. ສະຖານນີ້ໃກ້ສະໜາມຄວນຢູ່ໃກ້ຂອບຊາຍແດນຂອງເຂດປະສົມນີ້ເສັງ ຢູ່ທາງທີ່ໄດ້ຕົ້ນທີ່. ໂດຍທີ່ໄວ້ໃປແລ້ວຢູ່ໃນແຕ່ລະເນື້ອທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຄວນຄັດເລືອກເອົາສະຖານນີເກັບຕົວຢ່າງອະນະກປະສົງເພື່ອກຳນົດ ຄວາມຜົນແປຂອງຜົນກະທົບຕາມພັກສ່າທີ່.

ເນື້ອສົມຫຼັງບກັບຂໍ້ມູນຈາກສະຖານນີສຳພັດ, ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກສະຖານນີອ້າງອື່ງ ສາມາດຊັ້ນອົກຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຂີວິດຢູ່ໃນນັ້ນ, ຈຳແນກຕົວກິດດັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນັ້ນຫາງເວລາ ແລະພັກສ່າທີ່.

ຮູບທີ 1 ທີ່ຕັ້ງຂອງສະຖານີເກັບຕົວຢ່າງ ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່ສົ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດເຢືອໄມ້ ແລະເຈິ່ງ KL

ຕາຕະລາງທີ 1 ຄວາມຕ້ອງການຂອງການສໍາຫຼວດແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະທີ່ຢ່ອາໃສສໍາລັບໂຄງການຕິດ
ຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສົ່ງແວດລ້ອມ

ຕົວຊັ້ວດ	ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ
ສາຂາສຳຄັນ ແລະບ່າງນັ້ນ	ສະຖານທີ່ທີ່ຄວນສະແດງໃນແຜນທີ.
ເນື້ອທີ່ເພາະພັນບາ ແລະລົງປານໝອຍ	ສະຖານທີ່ທີ່ຮູ້ກັນດີ ຫ້າຄວນສະແດງໃນແຜນທີ.
ເນື້ອທີ່ລົງປາ ແລະສັດນີ້ປະເພດອື່ນ	ສະຖານທີ່ທີ່ຮູ້ກັນດີ ຫ້າຄວນສະແດງໃນແຜນທີ.
ການວຸດວະນີເອົານັ້ນ, ການປ່ອຍນີ້ເສັງ, ການປ່ອຍ ນີ້ແຮງ, ນີ້ລົ້ນຮ່ອງເໝີ່ອງ ແລະເນື້ອທີ່ຖື່ນຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອງ ໂຮງງານ	ສະຖານທີ່ທີ່ຮູ້ກັນດີ ຫ້າຄວນສະແດງໃນແຜນທີ.
ຄູ່ງາຍ ແລະສົ່ງກົດກັນປາອື່ນໆງ	ສະຖານທີ່ທີ່ຮູ້ກັນດີ ຫ້າຄວນສະແດງໃນແຜນທີ ແລະການຈຳກັດ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງປາ ທີ່ໄດ້ຊັ້ນບອກ.
ໜີ້ໃນນັ້ນ	ປະເພດນີ້ໃນນັ້ນ ແລະລົງປານັ້ນ ຫ້າຄວນສະແດງໃນແຜນທີ.
ບັນດາເຊັດການຂະໜາຍຕົວຂອງພື້ນ	ຈຳແນກ ແລະແຕ່ມແຜນທີ່ຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ຢູ່ໃນເຂດແຜ່ກະ ຈາຍນີ້ເສຍໄວ້ສະໜາມ ບ່ອນທີ່ການຂະໜາຍຕົວຂອງພື້ນໃນ ນີ້ຄືຈະຫຼຸດລົງ ຫຼືເນີ້ນຂຶ້ນຕາມໄລຍະຂອງເນື້ອທີ່ອ້າງອີງ.
ຄວາມຄ້ອຍຂັ້ນຂອງແມ່ນັ້ນ	ໂຄງລັກສະນະຄວາມຄ້ອຍຂັ້ນຜະລິດຈາກແຜນທີ່ພູມືປະເທດ ຫຼື ການສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ສີກາສາ.
ການປ່ອຍອອກ	ສະຖິຕິສະຫຼຸບການປ່ອຍນັ້ອອກ (m^3/s).
ເຄີນັ້ນ	ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບນັ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ມີຢູ່.

ສະຖານີອ້າງອີງຄວນປາສະຈາກການສຳພົມຈຳເສັງຂອງໂຮງງານ ແລະຄວນມີລັກສະນະຫຳມະຊາດທີ່ຄ້າຍຄືກັບລັກສະນະຂອງພື້ນທີ່ສຳພັດ. ບາງຄັ້ງ ແມ່ນຢາກທີ່ຈະຄັດເລືອກໄດ້ພື້ນທີ່ທີ່ມີຜົນກະທິບໜ້ອຍທີ່ຈະເໝາະສົມຈະເປັນສະຖານີອ້າງອີງ ຍ້ອນວ່າບັນດາກິດຈະກຳອື່ນໆ (ຕົວຢ່າງ ການຊຸດຄົ່ນໄມ້ ຫຼົງການລົງປາ) ຍຸ້ງໃກ້ເນື້ອທີ່ສຶກສາອາດໄດ້ລົບກວນສິ່ງແວດລ້ອມໃນນັ້ນແລ້ວ. ໃນກໍລະນີນີ້ ສາມາດຄັດເລືອກເອົາສະຖານີອ້າງອີງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ມີຜົນກະທິບທີ່ມີຄຸນລັກສະນະຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະຊະນີດສິ່ງມີຂະວີດຢູ່ໃນນັ້ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ທີ່ຢູ່ໃນແຫ່ງນັ້ນດັງວັນ.

ເຈຕະນາຂອງແຜນງານເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບກວມລວມ (ໝາຍຄວາມວ່າວັດແທກຢູ່ສະຖານທີ່ດັງວ ແລະເວລາດັງວ) ສຳລັບທັງຈຸດສຸດຫ້າຍຂອງການສຳພັດ (ໝາຍຄວາມວ່າ ເຄີຕະກອນ ແລະເຄີນນີ້ ແລະ ຂັງຈຸດສຸດຫ້າຍຂອງຜົນກະທິບ (ໝາຍວ່າ ສັດບໍ່ມີກະດຸກສັນໜັງ ແລະປາຢູ່ໃນພື້ນນັ້ນ) ເພື່ອກຳນົດຄຸນລັກສະນະຂອງຜົນກະທິບຂອງນີ້ເສັງຈາກໂຮງງານເຢື່ອໄມ້. ສຳລັບໂຄງການຕິດຕາມຜົນກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານ KL ທີ່ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກເອົາສະຖານີເກັບຕົວຢ່າງ ທັງນີ້ດັ່ງນີ້ 8 ສະຖານີ: 2 ສະຖານີອ້າງອີງ (R1 ແລະ R2), 2 ສະຖານີໄກສະໜາມ. (NF1 ແລະ NF2), 2 ສະຖານີໄກສະໜາມ (FF1 ແລະ FF2), 1 ສະຖານີຢູ່ບ່ອນມີອັດຕາງການກະຈາຍນີ້ເສັງໃນລະດັບປານກາງ (CP) ແລະ 1 ສະຖານີຢູ່ໄກຈາກເຂດປະສົມນີ້ເສັຍໄປຫາງທິດໃຕ້ນັ້ນ. ບໍ່ມີວຽກເຕັມຕໍ່ຂອງແຜນງານເກັບຕົວຢ່າງການຕິດຕາມຜົນກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ອະທິບາຍໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ຄົມືນີ້

ຈຸດປະສົງຂອງການສຳຫຼວດຄຸນນະພາບນີ້ແມ່ນເພື່ອອະທິບາຍບັນດາສະພາບຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງນີ້ທັງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ນັ້ນ ແລະຫາງເນື້ອຍອດນີ້ຂອງການປ່ອຍສິ່ງຂອງເສັງຂອງໂຮງງານ. ຍ້ອນວ່າ ດີອີກຊັນຈະໂຮມຕົວເປັນຫາດອົງຄະຫາດໄວຢູ່ໃນຕະກອນ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງຫາດອົງຄະຫາດໃນມູນທັດຂອງແມ່ນນີ້ຂອງຈະສະໜາງແນວຄົດກ່ຽວກັບໄດ້ອີກຊັນທີ່ມີຢູ່ສຳລັບການດູດຮັບເອົາຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນພື້ນນີ້. ການວິໄຈຄົມືຕະກອນຄວນກວມເອົາຕົວຊີ້ວັດນີ້:

ການວິໄຈຄຸນນະພາບນີ້ຄວນກວມເອົາ:

- ອີກຊີແບນລະລາຍ
- ຄ່າ pH
- ອຸນຫະພູມ
- ອັຕຣາຊັກນຳໄຟຟ້າ
- ເມັດລະອອງລອຍໃນນັ້ນທັງນີ້

ຄຸນນະພາບນີ້ເສັງ

ເພື່ອກຳນົດໄດ້ວ່າ ນີ້ເສັງຂອງໂຮງງານ KL ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນພິດຮູນແຮງຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນີ້ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບຫຼືບໍ່ ຄວນກວມເອົາຕົວຊີ້ວັດຕໍ່ໄປນີ້:

- ຄ່າ pH, ອັຕຣາຊັກນຳໄຟຟ້າ, ອຸນນະພູມ
- ເມັດລະອອງລອຍໃນນັ້ນທັງນີ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອີກຊີທາງຊີວະເຄມີ
- ຈຳນວນຫາດກະລຳທັງນີ້ ແລະ ຄົງຄ້າງ
- ມີໂຕຣແຊນ
- ກິດຢາງໄມ້ ແລະ ກິດໄຂມັນ
- ຮາໄລແຊນອົງຄະຫາດທີ່ດູດຊຶມໄດ້ (AOX)

ເຄີຕະກອນ

ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຄຸນນະພາບຕະກອນແມ່ນເພື່ອອະທິບາຍສະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນພື້ນນີ້ຢູ່ທາງທິດເນື້ອນນີ້ ແລະທິດໃຕ້ນັ້ນຂອງການປ່ອຍສິ່ງຂອງເສັງຂອງໂຮງງານ. ຍ້ອນວ່າ ດີອີກຊັນຈະໂຮມຕົວເປັນຫາດອົງຄະຫາດໄວຢູ່ໃນຕະກອນ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງຫາດອົງຄະຫາດໃນມູນທັດຂອງແມ່ນນີ້ຂອງຈະສະໜາງແນວຄົດກ່ຽວກັບໄດ້ອີກຊັນທີ່ມີຢູ່ສຳລັບການດູດຮັບເອົາຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນພື້ນນີ້. ການວິໄຈຄົມືຕະກອນຄວນກວມເອົາຕົວຊີ້ວັດນີ້:

- ຫາດອາຫານ

- ໂລ້າຍ
 - ກິດຢາງໄມ້ ແລະ ກິດໄຂມັນ
 - ຂະໜາດຂອງເມັດຕະກອນ ແລະ ກາກບອນ

ອີງຕະຫາດຫັງໝົດ

ການສຶກສາ

ໂດຍຫົວໄປ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫິ່ປາຈະມີການສໍາຜັດກັບນັ້ນເສັງຫຼາຍເທົ່າໄດ້ ຖຸນຄ່າເປັນປາເຄື່ອນຫີ້ໜ້ອຍຍິ່ມີຫຼາຍ. ຄວນຫຼັກລ່ຽງປາທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ຍັ້ອນວ່າຄວາມຮຸດິມສົມບຸນຂອງປານນ້ອຍຫີ່ມີອາຍຸຫຼາຍຈະສະແດງຕອບໄວກວ່າຫຼາຍຕໍ່ຕົວກິດດັນທີ່ຈະສັ່ງຜົນສະຫຼອນຕໍ່ການຍັງມີຊີວິດ ແລະການແຜ່ພັນ. ຊະນິດປາເປັນອາຫານສຳຄັນຫີ້ໜ້ອຍກວ່າສາມາດເປັນຊະນິດປາເຄື່ອນຫີ້ໜ້ອຍຫີ່ຕິດ. ຂະນິດຫີ້ຄົນມັກຫາຫາຍ

ແມ່ນບໍ່ເໝາະສີມຄົກັນ ຍ້ອນວ່າການປະມິງສາມາດ
ປິດບັງຜົນກະທິບໍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກົດດັນຫາງສິ່ງ
ແວດລ້ອມໃນປະຊາກອນປາທີ່ກ່າວັນຕິດຕາມ. ດີທີ່ສຸດ
ຄວນເກັບກຳເອົາປາເຄື່ອນທີ່ໜ້ອຍແຕ່ລະຊະນິດ 40
ໂຕ (ໝາຍວ່າ ໂຕແມ່ 20 ໂຕ ແລະ ໂຕຜູ້ 20 ໂຕ)
ຢູ່ແຕ່ລະສະຖານທີ່ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຄວນບັນຫຼິກ
ຄວາມຮູ້ດິມສິມບຸນ, ຂະໜາດ, ນັ້ນໜັກ, ອາຍຸ, ນັ້ນ
ໜັກຂອງໄຂ່ ແລະ ສະພາບຕົນໄຕ້ວ່າປະຈອງພວກ
ມັນ.

រាយការណ៍វិទ្យាល័យ

ການສຳຫຼວດສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງໃນພື້ນ ນັ້ນ

ການສໍາໜັດຊູມຊືນສັດບໍ່ມີກະດຸກສັນຫຼັງມີເຈຕະ
ນາເພື່ອສະໜອງການການມິດລັກສະນະລະອງຈາກອົງສົ່ງ
ທີ່ມີຂີວິດໃນພື້ນນັ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສຶກສາ ເພື່ອສາ
ມາດປະເມີນຜົນກະທີບທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນຈາກນຳເສັງ
ຂອງໂຮງງານ KL ຕໍ່ສະພາບຊີວະຍຸໃນສົ່ງແວດລ້ອມ
ທີ່ໄດ້ຮັບ. ພວກເຮົາກໍຈັງຊອກຫາເພື່ອກຳນົດວ່າໄຄາ
ສ້າງຂອງຊູມຊືນໃນພື້ນນັ້ນຕະກາຕ່າງໆກັນພາຍໃນທີ່ຕັ້ງຢູ່
ໃນສະຖານທີ່ສຶກສາຫຼືບໍ່ ເນື້ອສົມຫຼັງໃສ່ກັບເນື້ອທີ່
ອ້າງອີງ. ເນື້ອມີຄວາມຕະກາຕ່າງໆ ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ຮູ້ທັງວ່າພວກນັນມີການພົວພັນກັບໄລຍະທ່າງ
ຈາກບ່ອນບ່ອຍນຳເສັງຂອງໂຮງງານ (ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ເພື່ອສ້າງລະດັບຂອງນຳເສັງ). ຄວນວິໄຈຕົວ
ຢ່າງສັດບໍ່ມີກະດຸກສັນຫຼັງຢູ່ພື້ນນັ້ນທີ່ສຳລັບ:

ການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງຊູມຊົນໃນພື້ນນັ້ສາ
ມາດເປັນຕົວເຊື້ອກທີ່ແຂງແກ່ນຂອງການທຳລາຍທີ່
ຢູ່ອາໄສ ວ່າເປັນຍ້ອນສານບົນເປົ້ອນທາງຊື່ວະ ຫຼືເຄ
ມີ (ຕົວຢ່າງ ດີອີກຊົນ) ຫຼືເປັນຍ້ອນການລົບກວນ
ທາງການຍະພາຍ. ການມີຄວາມອຸດືມສົມບູນຂອງສັດ
ບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງສູງ (ໝາຍຄວາມວ່າ ສົ່ງທີ່ມີຊື່ວິດ
ໝາຍ) ແລະການມີຄວາມໝາງກໝາຍ (ໝາຍຄວາມວ່າ
ໝາຍຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ) ແມ່ນຈະເປັນສຳລັບສິ່ງ
ແວດລ້ອມໃນນັ້ນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ສົ່ງນີ້ຮັບປະກັນ
ແຫຼ່ງອາຫານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບປາຊະນິດທີ່ມີຊື່ວິດຢູ່
ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະສະບູງອາຫານພົງພົ່ສຳລັບປະຊາ
ຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ສາມາດນຳໃຊ້ດັດສະນິ້ງໝາຍຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍວັດແທກສຸຂະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນນັ້ນຕໍ່ານການວິໄຈຊຸມຊົນໃນພື້ນມັນ. ຕົວຢ່າງ ດັດສະນີ ເອີເປຕ ບັນນະເພື່ອຕັ້ງຕົວມາດູດິມສົມບູນຂອງແມງໄມ້ຂອງວັນນະ *Ephemoptera* (ແມງເໝົ້າ - mayflies), *Plecoptera* (stoneflies) ແລະ *Tricoptera* (caddisflies) ເພື່ອຊ້ບອກຄຸນນະພາບຂອງມັນ ແລະຕະກອນທີ່ດີ. ແມ່ງຊະນິດນີ້ຖືວ່າແມ່ນຊະນິດເຄື່ອນທີ່ໜ້ອຍ ພວກມັນໄດ້ຮັບຜົນກະທິບໄວຈາກມິນລະພິດ ແລະຊັ້ນບອກສຸຂະພາບທີ່ໄວປຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນນັ້ນ. ເມື່ອຈຳນວນແມງໄມ້ຂອງວັນນະ *Ephemoptera*, *Plecoptera* ແລະ *Tricoptera* ຫຼຸດລົງ ມັນຊັ້ນບອກເຖິງການເຊື້ອມຄຸນນະພາບຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນນັ້ນ. ເຊັ່ນດູວກັນຍັງໄດ້ກຳນົດຊະນິດທຶນຕໍ່ມິນລະພິດ ປະກອບດ້ວຍບາງຊະນິດຂອງຈຳພວກ ຍຸງ ແລະ ແມງວັນ (Chironomidae, Simuliidae), ປົງ (Hirudinea) ແລະ ບັນດາໜອນໃນນັ້ນ (Oligochaeta). ທີ່ໃໝ່ການກຳນົດຊະນິດໃນນັ້ນຂ້າງເຫຼື່ອໄດ້ສ້າງດັດສະນິໃຊ້ວະພາບຂັ້ນທີ່ກຳນົດຄ່າສະເລ່ຍນັ້ນໜັກຂອງຄຸນຄ່າທຶນທານຕໍ່ມິນລະພິດສໍາລັບຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ໃນຕົວຢ່າງອັນໜີ່ງ. ຄຸນຄ່າທຶນທານຕໍ່ມິນລະພິດໄດ້ຈັດວາງຕາມຂະໜາດວັດແທກແຕ່ 0 ທາ 10 ເຊື້ງ 10 ສະແດງບອກຄວາມທຶນທານຕໍ່ມິນລະພິດສູງສຸດ. ດັດສະນີ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບ EPT ຫຼື ການໄດ້ຮັບຜົນກະທິບໄວຈາກມິນລະພິດຂອງຊະນິດໃນພື້ນນັ້ນທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ອາເມຣິກາເຫັນອື່ນ ແລະ ເອີຣີບ ຄວນໄດ້ພັດທະນາຂັ້ນສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນນັ້ນສະເພົາເຊັດຂອງແມ່ນຕໍ່ຂອງ.

ການຍິດສອບຄວາມເປັນພິດ ໃນຫ້ອງຍິດລອງ

ການທິດສອບຄວາມເປັນພິດໃຊ້ເພື່ອອະນີ
ບາຍສິ່ງທີ່ມີຂີວິດທີ່ທິດສອບໃນວັດຖຸໜີ້ງ (ຕົວຢ່າງ
ນຳ, ຕະກອນ ຫຼື ດິນ) ແລະ ເພື່ອຕີລາຄາ ບັນ
ດາຜົນກະທົບຕໍ່ການຍັງມີຂີວິດ, ການເຕີບໃຫຍ່, ການ
ແຜ່ພັນ ແລະ /ຫຼື ພິດຕະກຳຂອງບັນດາສິ່ງທີ່ມີຂີວິດ.
ການທິດສອບນີ້ອາດຊ່ວຍໃນການກຳນົດວ່າຄວາມ
ເຂັ້ມຂອງສານປິນເປົ້ອນຢ່າງນຳ ແລະ /ຫຼື ຢ່າງໃນຕະ

ກອນມີສູງພຽງໜໍ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບບໍ່ດີຢູ່ໃນບັນດາສົ່ງທີ່ມີຂີວິດຫຼືໍ່.

ໂດຍໜໍ່ໄປແລ້ວ ການທົດສອບຄວາມເປັນພິດກວມເອົາການເກັບບັນດາຕົວຢ່າງຈາກເນື້ອທີ່ໂຄງການໜຶ່ງ ແລະການສົ່ງພວກມັນໄປຫ້ອງທິດລອງຄວາມເປັນພິດ ບ່ອນທີ່ສາມາດດຳເນີນການທິດສອບໄດ້. ສໍາລັບໂຄງການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສົ່ງແວດລ້ອມຈາກໂຮງງານ KL ທີ່ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດສາມາດເກັບຕົວຢ່າງນີ້ ແລະຕົວຢ່າງຕະກອນຈາກ 8 ສະຖານີເກັບຕົວຢ່າງ ແລະທົດສອບພວກມັນ ເພື່ອກຳນົດຄວາມເປັນພິດທີ່ສາມາດເກີດມີຕໍ່ສົ່ງທີ່ມີຂີວິດໃນນີ້ຢູ່ໃນສົ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບ. ບັນດາການທົດສອບຄວາມເປັນພິດແມ່ນສ່ວນປະກອບໜຶ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສົ່ງແວດລ້ອມເພາະວ່າພວກມັນສາມາດ:

- ອະທິບາຍໄດ້ວ່າສານປິນເບື້ອນມີຢູ່ຫຼືບທີ່ສົ່ງທີ່ມີຂີວິດສາມາດດູດຮັບເອົາໄດ້ - ການມີຢູ່ຂອງສານປິນເບື້ອນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂີວິດກວ່າມັນເອງສາມາດມີຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ສົ່ງທີ່ມີຂີວິດໃນນີ້. ສານປິນເບື້ອນໜຶ່ງສາມາດຈະມີຜົນກະທົບເປັນພິດ ກໍຕໍ່ເນື່ອວ່າມັນປະກິດຕົວໃນຮູບແບບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສົ່ງທີ່ມີຂີວິດເທົ່ານັ້ນ (ໝາຍຄວາມວ່າໃນຮູບແບບທີ່ສົ່ງທີ່ມີຂີວິດສາມາດດູດຮັບເອົາໄດ້).
- ຕິລາຄາບັນດາຜົນກະທົບຫຼາຍໝີດຂອງຄວາມເຂັ້ມ້າຫົ່ງໃນວັດຖຸໜຶ່ງ - ຫຼາຍໆພື້ນທີ່ອຸດສາຫະກຳສະແດງແວວໜຶ່ງທີ່ຄືບຊຸດຂອງບັນດາສານປິນເບື້ອນພ້ອມດ້ວຍການປະສົມຂອງບັນດາສານຢູ່ໃນນີ້ ແລະຕະກອນທີ່ສາມາດເປັນພິດ. ໃນກໍຮະນີ້ ຂໍ້ມູນຄົມຍິ່ງຢູ່ງວ່າສາມາດພະຍາກອນຄວາມເປັນພິດຂອງສານປິນເບື້ອນໄດ້ຢ່າງຂັດເຈນ. ການທົດສອບຄວາມເປັນພິດນຳໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຜົນກະທົບຫຼາຍໝີດຂອງວັດຖຸທີ່ໄດ້ຮັບການປິນເບື້ອນຕໍ່ບັນດາສົ່ງທີ່ມີຂີວິດ.
- ກຳນົດຫາດແຫ່ຂອງຜົນກະທົບທີ່ເປັນພິດ-ການທົດສອບຄວາມເປັນພິດສາມາດຢືນຢັນວ່າຄວາມ

ເຂັ້ມຂອງສານປິນເບື້ອນມີຜົນກະທົບມໍຣະນະ ຫຼືຜົນກະທົບຮຸນແຮງ. ຜົນກະທົບຮຸນແຮງປະກອບມີ ການໜຸດຜ່ອນຂອງການຕັບໃຫຍ່, ການຈຳກັດທາງການແຜ່ພັນ ແລະການປົ່ງແບ່ງທາງພິດຕິກຳ.

- ກຳນົດການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄວາມເປັນພິດຢູ່ສະຖານີໜີ້ຈຳກັດທີ່ສົ່ງ-ການທົດສອບຄວາມເປັນພິດສາມາດດຳເນີນໄດ້ກັບຕົວຢ່າງຈາກສະຖານີຕໍ່ຕ່າງໆຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ສະຖານີເກັບຕົວຢ່າງໃກສະໜາມ ແລະໄກສະໜາມຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບໂຄງການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສົ່ງແວດລ້ອມຈາກໂຮງງານ KL ການທົດສອບຄວາມເປັນພິດແມ່ນວິທີໜຶ່ງທີ່ປະຍັດ ເພື່ອກຳນົດການຂະຫຍາຍຂອງຄວາມເປັນພິດໃນເນື້ອທີ່ ແລະເພື່ອຈຳແນກບັນດາພື້ນທີ່ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງຈາກການປ່ອຍນຳເສັ້ນ.

ການທົດສອບຄວາມເປັນພິດຮຸນແຮງ

ການທົດສອບຄວາມເປັນພິດຮຸນແຮງເປັນເອກະລັກອັນໜຶ່ງທີ່ ອະທິບາຍບັນດາສົ່ງທີ່ມີຂີວິດຫຼືໍ່ນຳມາທົດສອບໃນການເຈືອຈາງສານປິນເບື້ອນ ແລະບັນທຶກການຕາຍໃນໄລຍະເວລາອັນແນ່ນອັນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແມ່ນ 24 ຫາ 96 ຊົ່ວໂມງ. ຕົວຢ່າງບັນດາຕົວຢ່າງນັ້ນເສັ້ນຈາກໂຮງງານ KL ສາມາດທິດສອບໄດ້ໃນຄວາມເຂັ້ມຕໍ່ລວມທັງ 0 ແລະ 100%. ຈາກນັ້ນ ຜົນໄດ້ຮັບສາມາດວິໄຈໄດ້ໂດຍການສົມຫຼູບເປີເຊັນການຕາຍຂອງສົ່ງທີ່ມີຂີວິດທີ່ໄດ້ສໍາພັດກັບນີ້ເສັ້ນ ວັນສື່ງທີ່ມີຂີວິດທີ່ໄດ້ສໍາພັດຢູ່ໃນເຂດມີການບໍ່ບັດ (ໝາຍຄວາມວ່າ ນີ້ສະອາດ ຫຼືຕະກອນທີ່ບໍ່ມີສານປິນເບື້ອນ). ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທິດສອບຄວາມເປັນພິດຮຸນແຮງ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ວິໄຈເພື່ອກຳນົດການເຈືອຈາງຂອງນີ້ເສັ້ນ ທີ່ໃນລະດັບການເຈືອຈາງນັ້ນ, 50% ຂອງສົ່ງທີ່ມີຂີວິດຫຼືໍ່ນຳມາທິດສອບຕາຍ. ການເຈືອຈາງນີ້ເອີ້ນວ່າ LC50 ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນມໍຣະນະສຳລັບ 50%ຂອງສົ່ງທີ່ມີຂີວິດ.

ບາງຄັ້ງ ບໍ່ພູງແຕ່ຂອກຫາ LC50 ສໍາລັບສົ່ງທີ່ມີຂີວິດຮັບແນ່ນອັນໜຶ່ງທີ່ນຳມາທິດສອບເທົ່ານັ້ນ, ການ

ທີ່ດີສອບສາມາດຕຳເນີນໄປ ເພື່ອກວໍາມີດຄວາມ
ເຂັ້ມຂັ້ນ ທີ່ໃນລະດັບຄວາມເຂັ້ມນີ້ 50% ຂອງສິ່ງທີ່
ມີຊີວິດສະແດງບອກຜົນກະທິບສະເພາະອັນຫຼົງ ແລ້ວ
ການຫຼຸດຜ່ອນຂອງການແຜ່ພັນ ຫຼື ບ່ຽນເປັນຕະກອນ
ທີ່ສະອາດ ໃນຂອບເຂດເວລາອັນແນນອນ. EC50
ຫຼືຄວາມເຂັ້ມມີຜົນກະທິບສໍາລັບ 50% ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີ
ວິດທີ່ນຳຈຳມາທີ່ດີສອບ ແມ່ນຈຸດສຸດທ້າຍສຳລັບບັນ
ດາການທີ່ດີສອບປະເພດນີ້.

ນອກຈາກນັ້ນ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທິດສອບສາມາດຕືລາຄາໄດ້ເພື່ອກຳນົດ LOEC ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມມີຜົນກະທິບຕໍ່ສຸດ ທີ່ແມ່ນການເຈືອຈາງສູງສຸດ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທິບເປັນພິດທໍ່ຮັບຮອງທາງເລກສະຖານິຕິ. ຄວາມເຂັ້ມທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທິບ (NOEC) ຍັງສາມາດຄືດໄລ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ມູນ. NOEC ແມ່ນການເຈືອຈາງຕໍ່ສຸດທີ່ໃນລະດັບເຈືອຈາງນັ້ນ ບໍ່ມີຜົນກະທິບເປັນພິດທໍ່ຮັບຮອງທາງເລກສະຖານິຕິ.

ການໜຶດສອບຄວາມເປັນພິໄລຍາວນາມ

ການທິດສອບຄວາມເປັນພິດຍາວນານ ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ມີຂີວິດໃນການເຈີຈາງຂອງວັດຖຸສະເພາະອັນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ຕະກອນ ແລະວັດແທກຜົນກະທິບຮຸນແຮງ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ ກໍຍັງວັດແທກຜົນກະທິບມໍຣະນະຄືກັນ. ຜົນກະທິບຮຸນແຮງອາດກວມເອົາການຫຼຸດຜ່ອນຂອງການເຕີບໃຫຍ່, ການເສັ້ນຫາຍ໏ກາງ

ການແຜ່ພັນ, ຂາດຄວາມສາມາດເຄື່ອນທີ່ ແລະ ການ
ພັດທະນາທາງໂຄງສ້າງບໍ່ວິກກະຕິ. ໂດຍທີ່ວ່ໄປ
ການວິໄລມີການສົມຫຼຸບໂດຍວິຊັ້ນນີ້ຈະຫວ່າງເປົ້າ
ເຊັ້ນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ມີຂີວິດທີ່ມີການສຳຜັດ
ກັບວັດຖຸຂອງສະຖານທີ່ ແລະສິ່ງທີ່ມີການສຳຜັດກັບ
ວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີສານປິນເປົ້ອນ. LC50, NOEC ແລະ
LOEC ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້.

ໃນຂະນະທີ່ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຈ່າຍດາຍອັນນີ້ເພື່ອ
ຄືດໄລ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທິດສອບຄວາມເປັນພິດ
ຍາວນານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມະຊາດ, ຜົນກະທີບຮຸນ
ແຮງທີ່ໄດ້ວັດແທກຢູ່ໃນຫ້ອງທິດລອງຊ່ວຍຂຶ້ນບອກ
ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຜົນກະທີບທາງນີ້ເວດຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນທຳມະຊາດ. ຕົວຢ່າງ ການຫຼຸດຜ່ອນຂອງການ
ເຕີບໃຫຍ່ຂອງປາຊະນິດນີ້ ສາມາດນຳໄປສູ່ການຫຼຸດ
ຜ່ອນການຜະລິດ, ຂະໜາດນ້ອຍລົງ, ເພີ່ມທະວີ
ການລ່າຊະນິດພັນອື່ນ ແລະສຸຂະພາບທີ່ໄວໄປຂອງປະ
ຊາກອນນັ້ນຕໍ່ລົງ. ການເສັງຫາຍຫາງການແຜ່ພັນສາ
ມາດຫຼຸດຜ່ອນຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ ແລະຢັ້ງສາ
ມາດຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງໂຄງສ້າງອາຍຸຂອງ
ປະຊາກອນນີ້. ແຕ່ລະຕົວດ່ວງທີ່ມີຄວາມບໍ່ຢັກກະຕິ
ທາງໂຄງສ້າງສາມາດມີຜົນກະທີບຕໍ່ປະຊາກອນ
ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ມີຂີວິດເຫັນວ້າມີວັດຕາການເຕີບໃຫຍ່
ຕໍ່ຫຼາຍ ແລະໂດຍທີ່ໄວໄປແລວບໍ່ສາມາດແຜ່ພັນຕໍ່ໄປ
ໄດ້.